



En el interior de tu pack, encontrará todos estos componentes para utilizar con su máquina de chapas.



Componentes para fabricar 50 espejos


- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 espejos (son un poco más grandes que los espejos para hacer llaveros espejo) (C)
- 50 anillos de metal (estos serán de plástico en lugar de metal si compró un pack de 45 mm) (D)
- 50 almohadillas adhesivas (E)



Componentes para hacer 50 llaveros


- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 llaveros (C)

El mejor consejo: las almohadillas adhesivas ¡mantenga todo en su sitio! Basta con pegar una en la parte posterior de cada espejo.



Componentes para hacer 50 llaveros espejo

- 50 frentes metálicos (A)
- 50 piezas de plástico (B)
- 50 espejos (son un poco más grandes que los espejos para hacer llaveros espejo) (C)
- 50 llaveros (D)
- 50 almohadillas adhesivas (E)
-



Componentes para hacer 100 imanes

- 100 frentes metálicos (A)
- 100 discos de plástico (B)
- 100 partes traseras de imán (C)

Si necesita ayuda adicional, visite nuestro sitio web www.e-badges.net para ver un vídeo de instrucciones, envíenos un correo electrónico a sales@ebadges.co.uk o llámenos al +44 1780 740075